



ICMET

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
si Incercari pentru Electrotehnica

200746 CRAIOVA – ROMÂNIA, Bulevardul Decebal, Nr. 118A

Phone: +40 351 404 888; +40 351 404 889; FAX: +40 251 415 482; +40 351 404 890:

E-mail: market@icmet.ro; icmet@icmet.ro www.icmet.ro

LISTĂ REFERINȚĂ ÎNCERCĂRI MATERIALE ELECTROTEHNICE

No. 0	Beneficiar 1	Incercarea 2	Anul 3
1.	ICMET – Secția Microproducție ROMANIA	Tratare silicagel	2005
2.	ICEMENERG BUCUREȘTI ROMANIA	Analiză hârtie electroizolantă	2005
3.	ENERGOPETROL S.A. CÂMPINA ROMANIA	Verificarea acoperirilor electrochimice pe produse electrotehnice	2005
4.	PROMAT CRAIOVA ROMANIA	Verificarea acoperirilor electrochimice pe produse electrotehnice	2005
5.	S.C. IPA S.A. BUCUREȘTI ROMANIA	Verificarea acoperirilor electrochimice pe produse electrotehnice	2005
6.	ENERGOPETROL S.A. CÂMPINA ROMANIA	Verificarea acoperirilor electrochimice pe produse electrotehnice	2006
7.	TERMOELECTRICA PAROȘENI ROMANIA	Analize ulei	2006
8.	ELEROM ROMAN ROMANIA	Probe magnetice tablă silicioasă	2006
9.	AVK Craiova ROMANIA	Probe magnetice tablă silicioasă	2006
10.	DAEWOO Craiova ROMANIA	Analize ulei transformator	2006
11.	STEJARU - HIDROELECTRICA BISTRIȚA ROMANIA	Analize ulei transformator	2006, 2007
12.	EMC MOTRU ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
13.	EMC MEHEDINTI ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
14.	OLTCHIM Rm-Vâlcea ROMANIA	Analize ulei transformator	2006, 2007
15.	ABB BUCUREȘTI ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
16.	CET GOVORA ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
17.	EMC ROȘIA ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
18.	HYUNDAI BULGARIA	Analize ulei transformator	2007

No.	Beneficiar	Inercarea	Anul
0	1	2	3
19.	HIDROSERV CLUJ ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
20.	HIDROELECTRICA SEBEȘ ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
21.	EMC BERBEȘTI ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
22.	HIDROSERV Porțile de Fier ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
23.	HIDROCENTRALE CARANSEBEȘ ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
24.	SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA ROMANIA	Analize ulei transformator	2007
25.	SMART SIBIU ROMANIA	Analiză hârtie electroizolantă	2008
26.	EMC MOTRU ROMANIA	Analize ulei transformator	2008
27.	SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA ROMANIA	Analize ulei transformator	2008
28.	S.C.ELECTROPUTERE S.A. Div. TRAFU PUTERE ROMANIA	Probe magnetice tablă silicioasă	2005, 2006, 2007, 2008
29.	S.C.ELECTROPUTERE S.A. Div. MER ROMANIA	Analize lac și rășini	2005, 2006, 2007, 2008
30.	ELECTROCERAMICA TURDA ROMANIA	Acoperiri de protecție pe produse electrotehnice	2008
31.	TERMOELECTRICA PAROSENII ROMANIA	Analize ulei transformator	2008
32.	CEPROHART BRĂILA ROMANIA	Analiză hârtie electroizolantă	2008
33.	EMC MEHEDIȘII ROMANIA	Analize ulei transformator	2008
34.	SE ROMAG PROD HALĂNGA ROMANIA	Analize ulei transformator	2008
35.	S.C.PROELECTRICA Rm-Vâlcea ROMANIA	Verificarea acoperirilor metalice	2008
36.	CENTRALA NUCLEARĂ CERNAVODĂ	Analize ulei transformator	2008, 2009
37.	EXIMPROD GRUP SRL Buzău ROMANIA	Încercări pe materialul miezului izolatorului	2010
38.	KALESERAMIK TURCIA	Încercări pe materialul miezului izolatorului	2010
39.	S.C.ELECTROPUTERE S.A. Div. TRAFU PUTERE ROMANIA	Analize ulei transformator	2009
40.	TRANSELECTRICA ARAD ROMANIA	Încercări pe hârtie electroizolantă de transformator	2010
41.	INDA ELECTRIC CRAIOVA ROMANIA	Încercări aderență și grosimi pentru protecția suprafețelor	2010
42.	ABB- SRL BUCUREȘTI ROMANIA	Analize ulei bobină de reactanță Gadalin	2010
43.	S.C.ELECTROPUTERE S.A. Div.AE ROMANIA	Analize ulei trafo măsură	2005, 2008, 2009,2010, 2011

No.	Beneficiar	Inercarea	Anul
0	1	2	3
44.	SC SMART SA CRAIOVA ROMANIA	Analize ulei transformator	2011
45.	SC AUTOMOBILE DACIA PITEȘTI ROMANIA	Analize ulei transformator	2011
46.	ELECTROMECHANICA PIOSSASCO SRL ITALIA	Analize ulei transformator și Verificare acoperiri metalice	2011
47.	SC BUNGE ROMÂNIA SRL ROMANIA	Analize ulei transformator	2011
48.	ICMET Microproducție (DPMP) Cernavodă, Romagprod Halânga ROMANIA	Analize ulei transformator	2010, 2011
49.	NDC BEOGRAD SERBIA	Verificare studiu modernizare sistem răcire	2011
50.	KOYO ALEXANDRIA ROMANIA	Analize ulei transformator	2012
51.	SC RETRASIB SIBIU ROMANIA	Analize ulei transformator	2010, 2011, 2012
52.	SC SOFTRONIC SRL Craiova ROMANIA	Analize ulei trafo LE	2009, 2010, 2011, 2012
53.	SC ELECTROMONTAJ Sucursala Craiova – stația Ișalnița ROMANIA	Analize ulei transformator	2010, 2011, 2012
54.	S.C.ELECTROPUTERE S.A. Div. TRAFO PUTERE ROMANIA	Analize ulei transformator	2009, 2010, 2011, 2012
55.	ICMET Microproducție (DPMP) ROMANIA	Verificare acoperiri de protecție	2008, 2009, 2010, 2011, 2012
56.	SC TRAFO CONSULT SRL Craiova ROMANIA	Analize ulei transformator	2011
57.	ICMET – DMP ROMANIA	Analize ulei transformator din laborator	2011, 2012
58.	ICMET Microproducție (DPMP) pentru ARTROM SLATINA ROMANIA	Analize ulei transformator	2012
59.	SC EXIMPROD POWER SYSTEMS SRL CEPTURA – PRAHOVA ROMANIA	Verificare acoperiri metalice	2011, 2012
60.	UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA- Fac. De Inginerie Electromecanică Mediu și Informatică Industrială ROMANIA	Analize ulei transformator	2010, 2011, 2012
61.	SC INDAELTRAC SRL ROMANIA	Verificare acoperiri protecție prin vopsire	2012
62.	SC HIDROSERV SLATINA SA ROMANIA	Analize ulei transformator	2012
63.	LINDE GAZ ROMÂNIA SRL Rm.Vâlcea ROMANIA	Analize ulei transformator	2012